




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: JESUS_DEL_VALLE
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 20/03/2026 - 20/03/2026
Dirección: CP JESUS DEL VALLE
ID site: LI5031
CRQ: CRQ000000042508

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 20/03/2026 11°30'51.252"S 77°11'43.832"W LI5031 JESUS DEL VALLE	 20/03/2026 11°30'51.216"S 77°11'43.871"W LI5031 JESUS DEL VALLE	 20/03/2026 11°30'51.253"S 77°11'43.828"W LI5031 JESUS DEL VALLE
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 20/03/2026 11°30'50.965"S 77°11'44.017"W LI5031 JESUS DEL VALLE	 20/03/2026 11°30'51.047"S 77°11'43.896"W LI5031 JESUS DEL VALLE	 20/03/2026 11°30'51.275"S 77°11'43.876"W LI5031 JESUS DEL VALLE
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 20/03/2026 11°30'51.213"S 77°11'43.823"W LI5031 JESUS DEL VALLE	 20/03/2026 11°30'51.125"S 77°11'44.011"W LI5031 JESUS DEL VALLE	 20/03/2026 11°30'52.347"S 77°11'46.917"W LI5031 JESUS DEL VALLE
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 20/03/2026 11°30'51.234"S 77°11'43.801"W LI5031 JESUS DEL VALLE	 20/03/2026 11°30'51.286"S 77°11'43.802"W LI5031 JESUS DEL VALLE	 20/03/2026 11°30'51.325"S 77°11'43.701"W LI5031 JESUS DEL VALLE
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 20/03/2026 11°30'51.867"S 77°11'44.241"W LI5031 JESUS DEL VALLE	 20/03/2026 11°30'51.118"S 77°11'43.965"W LI5031 JESUS DEL VALLE	 20/03/2026 11°30'51.144"S 77°11'44.018"W LI5031 JESUS DEL VALLE

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

