



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: SANTA_CRUZ_SAN_LUIS
Nombre de Localidad: SAN LUIS
Fecha: 21/03/2026 - 21/03/2026
Direccion: CP SANTA CRUZ
ID site: LI4759
CRQ: CRQ000000042252

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/03/2026 13° 4' 43.078" S, 76° 26' 21.321" W LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS	 21/03/2026 13° 4' 43.076" S, 76° 26' 21.334" W LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS	 21/03/2026 13° 4' 43.157" S, 76° 26' 21.237" W LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/03/2026 13° 4' 43.833" S, 76° 26' 20.431" W LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS	 21/03/2026 13° 4' 43.059" S, 76° 26' 21.364" W LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS	 21/03/2026 13° 4' 43.017" S, 76° 26' 21.347" W LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/03/2026 13° 4' 43.044" S, 76° 26' 21.459" W LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS	 21/03/2026 13° 4' 43.060" S, 76° 26' 21.409" W LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS	 21/03/2026 13° 4' 43.180" S, 76° 26' 21.452" W LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/03/2026 13° 4' 42.924" S, 76° 26' 21.434" W LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS	 21/03/2026 13° 4' 43.058" S, 76° 26' 21.382" W LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS	 21/03/2026 13° 4' 43.004" S, 76° 26' 21.312" W LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/03/2026 13° 4' 42.927" S, 76° 26' 21.449" W LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS	 21/03/2026 13° 4' 42.976" S, 76° 26' 21.533" W LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS	 21/03/2026 13° 4' 42.939" S, 76° 26' 21.452" W LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

