



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: RONTYO
Nombre de Localidad: HUAURA
Fecha: 22/03/2026 - 22/03/2026
Direccion: CENTRO POBLADO RONTYO
ID site: LI5310
CRQ: CRQ000000039375

Sticker Año mantenimiento



22/03/2026
11°2'54.45"S 77°34'24.618"W
LI5310 RONTYO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



22/03/2026
11°2'54.676"S 77°34'24.633"W
LI5310 RONTYO

DURANTE



22/03/2026
11°2'54.54"S 77°34'24.612"W
LI5310 RONTYO

DESPUES



22/03/2026
11°2'54.52"S 77°34'24.606"W
LI5310 RONTYO

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



22/03/2026
11°2'54.534"S 77°34'24.594"W
LI5310 RONTYO

DURANTE



22/03/2026
11°2'54.564"S 77°34'24.69"W
LI5310 RONTYO

DESPUES



22/03/2026
11°2'54.546"S 77°34'24.576"W
LI5310 RONTYO

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



22/03/2026
11°2'54.342"S 77°34'24.594"W
LI5310 RONTYO

DURANTE



22/03/2026
11°2'54.482"S 77°34'24.576"W
LI5310 RONTYO

DESPUES



22/03/2026
11°2'54.21"S 77°34'24.58"W
LI5310 RONTYO



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General