



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior


Nombre de la Estacion: LA HUERTA
Nombre de Localidad: QUILMANA
Fecha: 22/03/2026 - 22/03/2026
Dirección: AH SECTOR III LA HUERTA MZ U2 LOT 10 - QUILMANA -CAÑETE -LIMA
ID site: LI4814
CRQ: CRQ000000039702

Sticker Año mantenimiento



22/03/2026
12°57'52.214"S 76°19'59.002"W
LI4814 LA HUERTA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 12°57'52.1532"
Longitud
W 76°19'59.05488"
Distancia
2 yd
Fecha
22/3/2026 3:33 p. m.
Altitud
217 yd a.s.l

LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



22/03/2026
12°57'52.214"S 76°19'59.002"W
LI4814 LA HUERTA

DURANTE



22/03/2026
12°57'52.214"S 76°19'59.002"W
LI4814 LA HUERTA

DESPUES



22/03/2026
12°57'52.214"S 76°19'59.002"W
LI4814 LA HUERTA

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



22/03/2026
12°57'52.1°S 76°19'59.135°W
LI4814 LA HUERTA

DURANTE



22/03/2026
12°57'52.09°S 76°19'59.109°W
LI4814 LA HUERTA

DESPUES



22/03/2026
12°57'52.167°S 76°19'59.105°W
LI4814 LA HUERTA

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



22/03/2026
12°57'52.254°S 76°19'59.071°W
LI4814 LA HUERTA

DURANTE



22/03/2026
12°57'52.262°S 76°19'59.081°W
LI4814 LA HUERTA

DESPUES




22/03/2026
12°57'52.224°S 76°19'59.071°W
LI4814 LA HUERTA


REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA




REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO



REVISIÓN DE LA SIRENA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
REVISIÓN DEL EXTINTOR		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC