




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: LA HUERTA
Nombre de Localidad: QUILMANA
Fecha: 22/03/2026 - 22/03/2026
Dirección: AH SECTOR III LA HUERTA MZ U2 LOT 10 - QUILMANA -CAÑETE -LIMA
ID site: LI4814
CRQ: CRQ000000039702

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 22/03/2026 12°57'52.193"S 76°19'58.993"W LI4814 LA HUERTA	 22/03/2026 12°57'52.193"S 76°19'58.994"W LI4814 LA HUERTA	 22/03/2026 12°57'52.193"S 76°19'58.993"W LI4814 LA HUERTA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 22/03/2026 12°57'52.206"S 76°19'59.021"W LI4814 LA HUERTA	 22/03/2026 12°57'52.298"S 76°19'59.062"W LI4814 LA HUERTA	 22/03/2026 12°57'52.293"S 76°19'59.064"W LI4814 LA HUERTA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 22/03/2026 12°57'52.284"S 76°19'59.062"W LI4814 LA HUERTA	 22/03/2026 12°57'52.225"S 76°19'59.065"W LI4814 LA HUERTA	 22/03/2026 12°57'52.268"S 76°19'58.985"W LI4814 LA HUERTA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 22/03/2026 12°57'52.291"S 76°19'58.899"W LI4814 LA HUERTA	 22/03/2026 12°57'52.303"S 76°19'58.896"W LI4814 LA HUERTA	 22/03/2026 12°57'52.264"S 76°19'58.928"W LI4814 LA HUERTA

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

