



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estación: HERBAY ALTO
Nombre de Localidad: SAN VICENTE DE CAÑETE
Fecha: 23/03/2026 - 23/03/2026
Dirección: CP HERBAY ALTO
ID site: LI5262
CRQ: CRQ00000043059

Sticker Año mantenimiento



23/03/2026
13°8'5.64"S 76°21'5.824"W
LI5262 HERBAY ALTO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



23/03/2026
13°8'5.659"S 76°21'5.492"W
LI5262 HERBAY ALTO

DURANTE



23/03/2026
13°8'5.842"S 76°21'5.439"W
LI5262 HERBAY ALTO

DESPUES



23/03/2026
13°8'5.728"S 76°21'5.402"W
LI5262 HERBAY ALTO

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



23/03/2026
13°8'5.649"S 76°21'5.606"W
LI5262 HERBAY ALTO

DURANTE



23/03/2026
13°8'5.842"S 76°21'5.439"W
LI5262 HERBAY ALTO

DESPUES



23/03/2026
13°8'5.659"S 76°21'5.492"W
LI5262 HERBAY ALTO

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



23/03/2026
13°8'5.806"S 76°21'5.484"W
LI5262 HERBAY ALTO

DURANTE



23/03/2026
13°8'5.007"S 76°21'5.471"W
LI5262 HERBAY ALTO

DESPUES



23/03/2026
13°8'5.806"S 76°21'5.484"W
LI5262 HERBAY ALTO

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		N/A

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	NO	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general