



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior


Nombre de la Estación: HERBAY_ALTO
Nombre de Localidad: SAN VICENTE DE CAÑETE
Fecha: 23/03/2026 - 23/03/2026
Dirección: CP HERBAY ALTO
ID site: LI5262
CRQ: CRQ000000043059

Sticker Año mantenimiento



23/03/2026
13°8'5.64"S 76°21'5.824"W
LI5262 HERBAY ALTO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)

ANTES	DURANTE	DESPUES
 23/03/2026 13°8'5.914"S 76°21'5.21"W LI5262 HERBAY ALTO	 23/03/2026 13°8'6.13"S 76°21'5.271"W LI5262 HERBAY ALTO	 23/03/2026 13°8'6.005"S 76°21'5.363"W LI5262 HERBAY ALTO

LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO

ANTES	DURANTE	DESPUES
 23/03/2026 13°8'5.956"S 76°21'5.582"W LI5262 HERBAY ALTO	N/A	N/A

REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 2026-03-23 13:07:14 Huawei IPC	N/A	N/A

REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO

ANTES	DURANTE	DESPUES
 23/03/2026 13°8'6.107"S 76°21'5.531"W LI5262 HERBAY ALTO	 23/03/2026 13°8'6.045"S 76°21'5.449"W LI5262 HERBAY ALTO	 23/03/2026 13°8'6.043"S 76°21'5.497"W LI5262 HERBAY ALTO



CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC