




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: PICOY
Nombre de Localidad: SANTA LEONOR
Fecha: 24/03/2026 - 24/03/2026
Dirección: AV LOS OLIVOS Y VIÑA ALTA
ID site: LI5684
CRQ: CRQ00000043164

Sticker Año mantenimiento



24/03/2026
10°55'47.322"S 76°44'34.284"W
LI5684 PICOY


Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
-
Latitud
S 10°55'47.35812"
Longitud
W 76°44'34.55412"
Distancia
4 yd
Fecha
24/3/2026 9:47 a.m.
Altitud
-


VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



24/03/2026
10°55'47.112"S 76°44'33.774"W
LI5684 PICOY

DURANTE



24/03/2026
10°55'48.006"S 76°44'34.446"W
LI5684 PICOY

DESPUES



24/03/2026
10°55'47.034"S 76°44'34.476"W
LI5684 PICOY

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



24/03/2026
10°55'47.256"S 76°44'34.194"W
LI5684 PICOY

DURANTE



24/03/2026
10°55'47.208"S 76°44'34.338"W
LI5684 PICOY

DESPUES



24/03/2026
10°55'47.334"S 76°44'34.236"W
LI5684 PICOY

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




24/03/2026
10°55'47.846"S 76°44'35.044"W
LI5684 PICOY

DURANTE



24/03/2026
10°55'47.316"S 76°44'34.458"W
LI5684 PICOY

DESPUES



24/03/2026
10°55'47.46"S 76°44'34.464"W
LI5684 PICOY



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales