



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: PICOY
Nombre de Localidad: SANTA LEONOR
Fecha: 24/03/2026 - 24/03/2026
Direccion: AV LOS OLIVOS Y VIÑA ALTA
ID site: LI5684
CRQ: CRQ000000043164

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 24/03/2026 10°55'47.316"S 76°44'34.314"W LI5684 PICOY	 24/03/2026 10°55'47.382"S 76°44'34.218"W LI5684 PICOY	 24/03/2026 10°55'47.4"S 76°44'34.272"W LI5684 PICOY
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 24/03/2026 10°55'47.608"S 76°44'34.332"W LI5684 PICOY	 24/03/2026 10°55'47.274"S 76°44'34.236"W LI5684 PICOY	 24/03/2026 10°55'47.46"S 76°44'34.296"W LI5684 PICOY
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 24/03/2026 10°55'47.286"S 76°44'34.158"W LI5684 PICOY	 24/03/2026 10°55'47.232"S 76°44'34.212"W LI5684 PICOY	 24/03/2026 10°55'47.634"S 76°44'34.120"W LI5684 PICOY
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 24/03/2026 10°55'47.316"S 76°44'34.314"W LI5684 PICOY	 24/03/2026 10°55'47.406"S 76°44'34.212"W LI5684 PICOY	 24/03/2026 10°55'47.97"S 76°44'34.446"W LI5684 PICOY
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 24/03/2026 10°55'47.4"S 76°44'34.236"W LI5684 PICOY	 24/03/2026 10°55'47.64"S 76°44'34.284"W LI5684 PICOY	 24/03/2026 10°55'47.46"S 76°44'34.296"W LI5684 PICOY

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3





ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3





TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA**FOTO 1****FOTO 2****FOTO 3****CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE****FOTO 1****FOTO 2****FOTO 3**