



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: SANTO_DOMINGO_DE_APACHE
Nombre de Localidad: LEONCIO PRADO
Fecha: 24/03/2026 - 24/03/2026
Direccion: CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DE APACHE
ID site: LI5343
CRQ: CRQ000000039382

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 24/03/2026 11°3'4.896"S 76°57'28.806"W LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE	 24/03/2026 11°3'5.118"S 76°57'28.794"W LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE	 24/03/2026 11°3'5.1"S 76°57'28.752"W LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 24/03/2026 11°3'4.926"S 76°57'28.824"W LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE	 24/03/2026 11°3'4.8"S 76°57'28.794"W LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE	 24/03/2026 11°3'4.788"S 76°57'28.926"W LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 24/03/2026 11°3'4.908"S 76°57'28.77"W LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE	N/A	N/A
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 24/03/2026 11°3'5.094"S 76°57'29.004"W LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE	N/A	N/A
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 24/03/2026 11°3'5.088"S 76°57'28.626"W LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE	 24/03/2026 11°3'5.166"S 76°57'28.554"W LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE	 24/03/2026 11°3'4.77"S 76°57'28.752"W LI5343 SANTO DOMINGO DE APACHE

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3





ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3

N/A

CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A