



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior


Nombre de la Estacion: SANTA CRUZ DE FLORES
Nombre de Localidad: SANTA CRUZ DE FLORES
Fecha: 24/03/2026 - 24/03/2026
Direccion: CP SANTA CRUZ DE FLORES
ID site: LI4834
CRQ: CRQ000000044310

Sticker Año mantenimiento



24/03/2026
12° 36' 57.182" S, 76° 38' 27.729" W
LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



24/03/2026
12°36'57.074"S 76°38'27.726"W
LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES

DURANTE



24/03/2026
12°36'57.092"S 76°38'27.735"W
LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES

DESPUES



24/03/2026
12°36'57.057"S 76°38'27.781"W
LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES


REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



24/03/2026
12°36'57.111"S 76°38'27.556"W
LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES

DURANTE



24/03/2026
12°36'57.184"S 76°38'27.556"W
LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES

DESPUES



24/03/2026
12°36'57.2"S 76°38'27.739"W
LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



24/03/2026
12°36'56.893"S 76°38'27.557"W
LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES

DURANTE



24/03/2026
12°36'56.923"S 76°38'27.561"W
LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES

DESPUES



24/03/2026
12°36'57.092"S 76°38'27.659"W
LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO



REVISIÓN DE LA SIRENA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 24/03/2026 12°36'57.100"S 76°38'27.525"W L14834 SANTA CRUZ DE FLORES	 24/03/2026 12°36'57.117"S 76°38'27.631"W L14834 SANTA CRUZ DE FLORES	 24/03/2026 12°36'57.122"S 76°38'27.765"W L14834 SANTA CRUZ DE FLORES
REVISIÓN DEL EXTINTOR		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 24/03/2026 12°36'57.103"S 76°38'27.525"W L14834 SANTA CRUZ DE FLORES	 24/03/2026 12°36'57.227"S 76°38'27.786"W L14834 SANTA CRUZ DE FLORES	 24/03/2026 12°36'57.215"S 76°38'27.808"W L14834 SANTA CRUZ DE FLORES
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 24/03/2026 12°36'57.083"S 76°38'27.834"W L14834 SANTA CRUZ DE FLORES	 24/03/2026 12°36'57.089"S 76°38'27.784"W L14834 SANTA CRUZ DE FLORES	 24/03/2026 12°36'57.088"S 76°38'27.752"W L14834 SANTA CRUZ DE FLORES

CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	NO	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC