



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: DOS DE MAYO
Nombre de Localidad: LEONCIO PRADO
Fecha: 25/03/2026 - 25/03/2026
Dirección: CENTRO POBLADO DOS DE MAYO
ID site: LI5129
CRQ: CRQ000000041270

Sticker Año mantenimiento



25/03/2026
11°45'1.948"S 76°57'27.594"W
LI5129 DOS DE MAYO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud S 11°5'1.29018"
Longitud W 76°56'48.42024"
Distancia 1212 m
Fecha 25/03/26 7:12 a. m.
Altitud 2632 m a.s.l

LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



25/03/2026
11°45'2.011"S 76°57'27.613"W
LI5129 DOS DE MAYO

DURANTE



25/03/2026
11°45'1.948"S 76°57'27.594"W
LI5129 DOS DE MAYO

DESPUES



25/03/2026
11°45'1.962"S 76°57'27.562"W
LI5129 DOS DE MAYO

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



25/03/2026
11°45'1.96"S 76°57'27.606"W
LI5129 DOS DE MAYO

DURANTE



25/03/2026
11°45'2.038"S 76°57'27.492"W
LI5129 DOS DE MAYO

DESPUES



25/03/2026
11°45'2.038"S 76°57'27.486"W
LI5129 DOS DE MAYO

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES




25/03/2026
11°45'1.938"S 76°57'27.517"W
LI5129 DOS DE MAYO

DURANTE



25/03/2026
11°45'1.931"S 76°57'27.614"W
LI5129 DOS DE MAYO

DESPUES




25/03/2026
11°45'1.998"S 76°57'21.039"W
LI5129 DOS DE MAYO

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO



REVISIÓN DE LA SIRENA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 25/03/2026 11°4'51.862"S 76°57'27.442"W LI5129 DOS DE MAYO	 25/03/2026 11°4'51.888"S 76°57'27.624"W LI5129 DOS DE MAYO	 25/03/2026 11°4'51.942"S 76°57'27.612"W LI5129 DOS DE MAYO
REVISIÓN DEL EXTINTOR		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 25/03/2026 11°4'51.862"S 76°57'27.672"W LI5129 DOS DE MAYO	 25/03/2026 11°4'51.988"S 76°57'27.654"W LI5129 DOS DE MAYO	 25/03/2026 11°4'51.992"S 76°57'27.642"W LI5129 DOS DE MAYO
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 25/03/2026 11°4'51.966"S 76°57'27.492"W LI5129 DOS DE MAYO	 25/03/2026 11°4'51.936"S 76°57'27.564"W LI5129 DOS DE MAYO	 25/03/2026 11°4'52.014"S 76°57'27.498"W LI5129 DOS DE MAYO

CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC