




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: PACCHO
Nombre de Localidad: PACCHO
Fecha: 25/03/2026 - 25/03/2026
Direccion: CENTRO POBLADO PACCHO
ID site: LI5354
CRQ: CRQ000000044617

Sticker Año mantenimiento




25/03/2026
10°57'31.092"S 76°55'55.098"W
LI5354 PACCHO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




25/03/2026
10°57'30.81"S 76°55'54.63"W
LI5354 PACCHO

DURANTE



25/03/2026
10°57'30.458"S 76°55'54.558"W
LI5354 PACCHO

DESPUES



26/03/2026
10°57'30.738"S 76°55'54.618"W
LI5354 PACCHO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



25/03/2026
10°57'30.294"S 76°55'54.530"W
LI5354 PACCHO

DURANTE



25/03/2026
10°57'30.854"S 76°55'54.558"W
LI5354 PACCHO


DESPUES



25/03/2026
10°57'30.642"S 76°55'54.642"W
LI5354 PACCHO

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




25/03/2026
10°57'30.913"S 76°55'54.618"W
LI5354 PACCHO

DURANTE



25/03/2026
10°57'30.702"S 76°55'54.600"W
LI5354 PACCHO

DESPUES



25/03/2026
10°57'30.744"S 76°55'54.642"W
LI5354 PACCHO

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos