




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estación: BUJAMA_BAJA
Nombre de Localidad: MALA
Fecha: 26/03/2026 - 26/03/2026
Dirección: CP BUJAMA BAJA
ID site: LI4769
CRQ: CRQ000000044505

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS





26/03/2026
12° 43' 2.787" S, 76° 37' 42.556" W
LI4769 BUJAMA BAJA

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES

DURANTE

DESPUES



26/03/2026
12° 43' 2.752" S, 76° 37' 42.550" W
LI4769 BUJAMA BAJA

26/03/2026
12° 43' 2.707" S, 76° 37' 42.506" W
LI4769 BUJAMA BAJA


26/03/2026
12° 43' 2.693" S, 76° 37' 42.552" W
LI4769 BUJAMA BAJA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

DURANTE

DESPUES



26/03/2026
12° 43' 2.694" S, 76° 37' 42.612" W
LI4769 BUJAMA BAJA

26/03/2026
12° 43' 2.646" S, 76° 37' 42.543" W
LI4769 BUJAMA BAJA


26/03/2026
12° 43' 2.693" S, 76° 37' 42.552" W
LI4769 BUJAMA BAJA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES

DURANTE

DESPUES



26/03/2026
12° 43' 2.667" S, 76° 37' 42.568" W
LI4769 BUJAMA BAJA

26/03/2026
12° 43' 2.690" S, 76° 37' 42.527" W
LI4769 BUJAMA BAJA

26/03/2026
12° 43' 2.619" S, 76° 37' 42.552" W
LI4769 BUJAMA BAJA

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobre tensiones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos