



REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: HUACHO_CHANCAY
Nombre de Localidad: CHANCAY
Fecha: 25/03/2026 - 25/03/2026
Direccion: CA PANAMERICANA NORTE KM 985
ID site: LI0909
CRQ: CRQ000000044260

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS

CRITICIDAD

BAJA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA

CRITICIDAD

BAJA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

CORCERTINA OXIDADA

CRITICIDAD

BAJA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A		N/A	N/A
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A		N/A	N/A
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A		N/A	N/A
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD	
 24/03/2026 11°26'11.927"S 77°20'8.035"W L10909 HUACHO CHANCAY	N/A		N/A
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
N/A		N/A	N/A