



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: VISCAS
Nombre de Localidad: PACARAOS
Fecha: 27/03/2026 - 27/03/2026
Direccion: CENTRO POBLADO VISCAS
ID site: LI5145
CRQ: CRQ000000041128

Sticker Año mantenimiento



27/03/2026
11°12'16.938"S 76°40'14.954"W
LI5145 VISCAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
Departamento de Lima, Perú
Latitud S 11°12'16.63230"
Longitud W 76°40'15.93290"
Distancia 33 m
Fecha 27/03/26, 6:11 p. m.
Altitud 3760 m a.s.l

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



27/03/2026
11°12'16.782"S 76°40'14.854"W
LI5145 VISCAS

DURANTE



27/03/2026
11°12'16.818"S 76°40'14.852"W
LI5145 VISCAS

DESPUES



27/03/2026
11°12'16.794"S 76°40'14.853"W
LI5145 VISCAS

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



27/03/2026
11°12'16.288"S 76°40'14.855"W
LI5145 VISCAS

DURANTE



27/03/2026
11°12'16.822"S 76°40'14.855"W
LI5145 VISCAS

DESPUES



27/03/2026
11°12'16.774"S 76°40'14.852"W
LI5145 VISCAS

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



27/03/2026
11°12'16.775"S 76°40'14.865"W
LI5145 VISCAS

DURANTE



27/03/2026
11°12'16.742"S 76°40'14.855"W
LI5145 VISCAS

DESPUES



27/03/2026
11°12'16.914"S 76°40'14.778"W
LI5145 VISCAS



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General