




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: HUANDARO
Nombre de Localidad: SUMBILCA
Fecha: 28/03/2026 - 28/03/2026
Direccion: CENTRO POBLADO HUANDARO
ID site: LI5160
CRQ: CRQ000000040437

Sticker Año mantenimiento



28/03/2026
11°23'41,622"S 76°46'48,33"W
LI5160 HUANDARO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



28/03/2026
11°23'41,61"S 76°46'49,506"W
LI5160 HUANDARO

DURANTE



28/03/2026
11°23'41,622"S 76°46'48,33"W
LI5160 HUANDARO

DESPUES



28/03/2026
11°23'41,622"S 76°46'49,212"W
LI5160 HUANDARO

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



28/03/2026
11°23'41,712"S 76°46'49,506"W
LI5160 HUANDARO

DURANTE



28/03/2026
11°23'41,706"S 76°46'49,536"W
LI5160 HUANDARO

DESPUES



28/03/2026
11°23'41,677"S 76°46'49,614"W
LI5160 HUANDARO


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



28/03/2026
11°23'41,918"S 76°46'49,256"W
LI5160 HUANDARO

DURANTE



28/03/2026
11°23'41,777"S 76°46'49,248"W
LI5160 HUANDARO

DESPUES




28/03/2026
11°23'41,965"S 76°46'49,614"W
LI5160 HUANDARO

REVISIÓN DE SUJECIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	NO	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	NO	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC