



## REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

**Nombre de la Estacion:** PIRCA  
**Nombre de Localidad:** ATAVILLOS ALTO  
**Fecha:** 29/03/2026 - 29/03/2026  
**Dirección:** PIRCA ATAVILLOS ALTO (PIRCA) HUARAL LIMA  
**ID site:** LI1556  
**CRQ:** CRQ000000040917

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



| PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS              |        | CRITICIDAD | BAJA |
|---------------------------------------------|--------|------------|------|
| FOTO 1                                      | FOTO 2 | FOTO 3     |      |
|                                             | N/A    | N/A        |      |
| PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA |        | CRITICIDAD | ALTA |
| FOTO 1                                      | FOTO 2 | FOTO 3     |      |
|                                             |        | N/A        |      |
| CORCERTINA OXIDADA                          |        | CRITICIDAD | BAJA |
| FOTO 1                                      | FOTO 2 | FOTO 3     |      |
|                                             | N/A    | N/A        |      |

| CONCRETO DESPRENDIDO                                                              |                                  | CRITICIDAD                       | BAJA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|
| FOTO 1                                                                            | FOTO 2                           | FOTO 3                           |      |
| N/A                                                                               | N/A                              | N/A                              |      |
| BASES DE TORRES CON FISURAS                                                       |                                  | CRITICIDAD                       | BAJA |
| FOTO 1                                                                            | FOTO 2                           | FOTO 3                           |      |
|   | N/A                              | N/A                              |      |
| TORRE OXIDADA                                                                     |                                  | CRITICIDAD                       | BAJA |
| FOTO 1                                                                            | FOTO 2                           | FOTO 3                           |      |
|  | N/A                              | N/A                              |      |
| OTRAS OBSERVACIONES                                                               |                                  |                                  |      |
| SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA                                                | SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION | RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD |      |
| N/A                                                                               | N/A                              | N/A                              |      |
| TORRES                                                                            | SPAT / OBRAS CIVILES             | CLIMATIZACION AA                 |      |
| N/A                                                                               | N/A                              | N/A                              |      |