



REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: MANAS
Nombre de Localidad: MANAS
Fecha: 29/03/2026 - 29/03/2026
Dirección: MANAS CAJATAMBO LIMA
ID site: LI1554
CRQ: CRQ000000040862

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS

CRITICIDAD

BAJA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA

CRITICIDAD

ALTA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



CORCETINA OXIDADA

CRITICIDAD

BAJA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A		N/A	
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A		N/A	
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A		N/A	
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION		RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD
N/A		N/A	
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
N/A		N/A	