




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estación: LAMPIAN
Nombre de Localidad: LAMPIAN
Fecha: 30/03/2026 - 30/03/2026
Dirección: DENTRO DE LOS DOMINIOS DE LA CC DE CHANCHAPILCA
ID site: LI1186
CRQ: CRQ000000040914

Sticker Año mantenimiento



30/03/2026
11°16'14,942"S 76°48'44,809"W
LI1186 LAMPIAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




30/03/2026
11°14'25,074"S 76°50'4,236"W
LI1186 LAMPIAN

DURANTE



30/03/2026
11°14'25,074"S 76°50'4,236"W
LI1186 LAMPIAN

DESPUES



30/03/2026
11°16'19,817"S 76°48'42,214"W
LI1186 LAMPIAN

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



30/03/2026
11°14'25,074"S 76°50'4,236"W
LI1186 LAMPIAN

DURANTE



30/03/2026
11°16'19,817"S 76°48'42,214"W
LI1186 LAMPIAN


DESPUES



30/03/2026
11°14'25,272"S 76°50'4,236"W
LI1186 LAMPIAN


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERÍAS

ANTES




30/03/2026
11°16'14,942"S 76°48'44,809"W
LI1186 LAMPIAN

DURANTE



30/03/2026
11°14'26,49"S 76°50'4,518"W
LI1186 LAMPIAN

DESPUES



30/03/2026
11°16'11,775"S 76°46'38,904"W
LI1186 LAMPIAN

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos