



REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: SAN_JUAN_DE_CORREVENTO
Nombre de Localidad: CALANGO
Fecha: 28/03/2026 - 30/03/2026
Dirección: CP SAN JUAN DE CORREVENTO
ID site: LI4642
CRQ: CRQ000000046483

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
N/A	N/A	N/A	
PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
N/A	N/A	N/A	
CORCERTINA OXIDADA		CRITICIDAD	MEDIA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
N/A	N/A	N/A	
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
N/A	N/A	N/A	
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
N/A	N/A	N/A	
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD	
N/A	N/A	N/A	
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
 03/30/2026 12°31'44.17"S 76°34'40.143"W LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO	 03/30/2026 12°31'44.393"S 76°34'40.102"W LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO	N/A	