



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estación: EL TREBOL
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 26/03/2026 - 26/03/2026
Dirección: CP EL TREBOL
ID site: LI5819
CRQ: CRQ00000044980

Sticker Año mantenimiento




26/03/2026
11°30'0.997"S 77°14'10.203"W
LI5819 EL TREBOL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



26/03/2026
11°30'4.164"S 77°14'9.864"W
LI5819 EL TREBOL

DURANTE



26/03/2026
11°30'4.212"S 77°14'9.858"W
LI5819 EL TREBOL


DESPUES



26/03/2026
11°30'4.026"S 77°14'9.834"W
LI5819 EL TREBOL


LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



26/03/2026
11°30'4.137"S 77°14'9.948"W
LI5819 EL TREBOL

DURANTE



26/03/2026
11°30'4.026"S 77°14'9.834"W
LI5819 EL TREBOL


DESPUES



26/03/2026
11°30'4.757"S 77°14'9.426"W
LI5819 EL TREBOL

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




26/03/2026
11°30'4.098"S 77°14'9.846"W
LI5819 EL TREBOL

DURANTE



26/03/2026
11°30'4.098"S 77°14'9.846"W
LI5819 EL TREBOL

DESPUES



26/03/2026
11°30'4.146"S 77°14'9.846"W
LI5819 EL TREBOL



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales