



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES


Nombre de la Estacion: REP_OYON
Nombre de Localidad: OYON
Fecha: 27/03/2026 - 27/03/2026
Dirección: CAM. PEATONAL S/N, EXTENSION DE PROP. DE LA COM. CAMPESINA DE OYON
ID site: LI8913
CRQ: CRQ000000045771

Sticker Año mantenimiento



27/03/2026
10°39'32.076"S 76°46'36.288"W
LI8913 REP OYON

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



27/03/2026
10°39'32.076"S 76°46'36.288"W
LI8913 REP OYON

DURANTE



27/03/2026
10°39'32.076"S 76°46'36.288"W
LI8913 REP OYON

DESPUES



27/03/2026
10°39'32.076"S 76°46'36.288"W
LI8913 REP OYON

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



27/03/2026
10°39'32.076"S 76°46'36.288"W
LI8913 REP OYON

DURANTE



27/03/2026
10°39'32.076"S 76°46'36.288"W
LI8913 REP OYON

DESPUES



27/03/2026
10°39'32.076"S 76°46'36.288"W
LI8913 REP OYON

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



27/03/2026
10°39'32.076"S 76°46'36.288"W
LI8913 REP OYON

DURANTE



27/03/2026
10°39'32.076"S 76°46'36.288"W
LI8913 REP OYON

DESPUES



27/03/2026
10°39'32.076"S 76°46'36.288"W
LI8913 REP OYON

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 27/03/2026 10°39'32.181"S 76°46'36.327"W LIB913 REP OYON	 27/03/2026 10°39'32.099"S 76°46'36.203"W LIB913 REP OYON	 27/03/2026 10°39'32.073"S 76°46'35.467"W LIB913 REP OYON

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 27/03/2026 10°39'50.156"S 76°46'31.239"W LIB913 REP OYON	 27/03/2026 10°40'5.177"S 76°46'20.729"W LIB913 REP OYON	 27/03/2026 10°40'0.403"S 76°46'31.954"W LIB913 REP OYON

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 27/03/2026 10°39'32.181"S 76°46'36.327"W LIB913 REP OYON	 27/03/2026 10°39'32.079"S 76°46'36.203"W LIB913 REP OYON	 27/03/2026 10°39'50.553"S 76°46'31.253"W LIB913 REP OYON

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general