



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: PAMPA_LIBRE_FITEL
Nombre de Localidad: CHANCAY
Fecha: 01/04/2026 - 01/04/2026
Direccion: CP PAMPA LIBRE
ID site: LI5103
CRQ: CRQ000000046499

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 01/04/2026 11°30'40.122"S 77°17'15.954"W L15103 PAMPA LIBRE FITEL 2019	 01/04/2026 11°30'39.966"S 77°17'15.912"W L15103 PAMPA LIBRE FITEL 2019	 01/04/2026 11°30'40.086"S 77°17'15.978"W L15103 PAMPA LIBRE FITEL 2019
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 01/04/2026 11°30'40.02"S 77°17'15.972"W L15103 PAMPA LIBRE FITEL 2019	 01/04/2026 11°30'39.858"S 77°17'16.032"W L15103 PAMPA LIBRE FITEL 2019	 01/04/2026 11°30'39.832"S 77°17'16.068"W L15103 PAMPA LIBRE FITEL 2019
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 01/04/2026 11°30'40.002"S 77°17'15.962"W L15103 PAMPA LIBRE FITEL 2019	N/A	N/A
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 01/04/2026 11°30'39.936"S 77°17'16.092"W L15103 PAMPA LIBRE FITEL 2019	N/A	N/A
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 01/04/2026 11°30'40.242"S 77°17'16.044"W L15103 PAMPA LIBRE FITEL 2019	 01/04/2026 11°30'40.200"S 77°17'16.056"W L15103 PAMPA LIBRE FITEL 2019	 01/04/2026 11°30'40.248"S 77°17'15.972"W L15103 PAMPA LIBRE FITEL 2019

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3

N/A

CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3

