



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: REP_OYON
Nombre de Localidad: OYON
Fecha: 27/03/2026 - 27/03/2026
Direccion: CAM. PEATONAL S/N, EXTENSION DE PROP. DE LA COM. CAMPESINA DE OYON
ID site: LI8913
CRQ: CRQ000000045771

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta

FOTO 4

Foto tomada del NOC



FOTO 5

Foto del Acta firmada



FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO		
Fecha de realización: 27-03-2026		
Nombre de la localidad: OYON		
Nombre de la autoridad local: EDWIN SALVADOR		
Nombre responsable de cumplimiento: EDWIN SALVADOR		
Elemento a verificar	Estado	Verificación
Estado AC/DC-CA	OK	Verificar el estado de transformadores
Unidad AC	OK	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Accesorios	OK	Verificar el buen funcionamiento de los rectificadores
Cables de conexión	OK	Probar el buen estado de los bornes
Tablero de distribución	OK	Verificar el estado de los tableros de Distribución
Aire Acondicionado	OK	Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado
Interruptor de emergencia	OK	Verificar el buen estado de los interruptores
Conectores eléctricos	OK	Verificar el buen estado de los conectores eléctricos
Conectores y terminales	OK	Probar todos los sumarios del site
Luminarias	OK	Probar el buen funcionamiento
Uso de Redirección	OK	Verificar el estado de los postes, tanto de cable como cables
SPAT	OK	Verificar que todos los equipos tengan conexión a los postes a tierra
Sistema de Puente a Tierra	OK	
Almacenamiento Equipos	OK	
Mantenimiento de Gabinete	OK	
Equipos: BBU, Router o MW	OK	Verificar el buen estado de equipos
Tarjetas electrónicas	OK	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	OK	Verificar la longitud física y el orden de los cables
Almacenamiento	OK	Verificar estado y fuente de almacenamiento
Sistema Redundante	OK	Verificar estado de conectores BBU y ODU
Conectores	OK	Verificar estado de cables de las BBU y ODU
Cables	OK	Verificar conectores a estado de antenas y bits de anclaje
Antenas	OK	Mejorar al VSWS mediante Software aNuevas
VSWS cables	OK	
Seguridad Física Interior	OK	
Chapa Eléctrica	OK	Verificar correcto funcionamiento
Tarjetas	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectura
Cables	OK	Revisión de seguridad y orden de la Cámara
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de humo
Otros cables - Seguridad Exterior	OK	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas paredes y cerraduras
Conectores	OK	Verificar el estado de la Conexión
Filtración de agua	OK	Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Fotografía de Monitoreo/Torre	OK	
Autoservicio/Torre Ventada	OK	Inspeccionar el estado de estructuras
Cable de red	OK	Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Limpieza general de site	OK	
Firma responsable: EDWIN SALVADOR		
Nombre: EDWIN SALVADOR		
Cargos: 03378223		
Firma responsable: EDWIN SALVADOR		
Nombre: EDWIN SALVADOR		
Cargos: 71919562		
27/03/2026		
10°39'14.115"S 76°45'18.562"W		
LI8913 REP OYON		

