



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: DON ALBERTO
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 04/04/2026 - 04/04/2026
Dirección: CENTRO POBLADO DON ALBERTO
ID site: LI5408
CRQ: CRQ000000046062

Sticker Año mantenimiento




04/04/2026
11°15'25.95"S 77°20'22.26"W
LI5408 DON ALBERTO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




04/04/2026
11°15'23.328"S 77°20'19.224"W
LI5408 DON ALBERTO

DURANTE



04/04/2026
11°15'23.49"S 77°20'19.158"W
LI5408 DON ALBERTO


DESPUES



04/04/2026
11°15'23.528"S 77°20'19.092"W
LI5408 DON ALBERTO


LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




04/04/2026
11°15'22.974"S 77°20'19.256"W
LI5408 DON ALBERTO

DURANTE



04/04/2026
11°15'23.52"S 77°20'19.446"W
LI5408 DON ALBERTO

DESPUES



04/04/2026
11°15'23.508"S 77°20'19.434"W
LI5408 DON ALBERTO


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




04/04/2026
11°15'23.438"S 77°20'19.266"W
LI5408 DON ALBERTO

DURANTE



04/04/2026
11°15'23.398"S 77°20'19.272"W
LI5408 DON ALBERTO

DESPUES



04/04/2026
11°15'23.382"S 77°20'19.254"W
LI5408 DON ALBERTO

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos