



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: DON ALBERTO
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 04/04/2026 - 04/04/2026
Direccion: CENTRO POBLADO DON ALBERTO
ID site: LI5408
CRQ: CRQ000000046062

Sticker Año mantenimiento



04/04/2026
11°15'25.95"S 77°20'22.26"W
LI5408 DON ALBERTO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



04/04/2026
11°15'23.472"S 77°20'19.212"W
LI5408 DON ALBERTO

DURANTE



04/04/2026
11°15'23.61"S 77°20'19.38"W
LI5408 DON ALBERTO

DESPUES



04/04/2026
11°15'23.428"S 77°20'19.206"W
LI5408 DON ALBERTO

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



04/04/2026
11°15'23.478"S 77°20'19.212"W
LI5408 DON ALBERTO

DURANTE



04/04/2026
11°15'23.592"S 77°20'19.236"W
LI5408 DON ALBERTO

DESPUES



04/04/2026
11°15'23.454"S 77°20'19.218"W
LI5408 DON ALBERTO

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



04/04/2026
11°15'23.682"S 77°20'19.402"W
LI5408 DON ALBERTO

DURANTE



04/04/2026
11°15'23.675"S 77°20'19.428"W
LI5408 DON ALBERTO

DESPUES



04/04/2026
11°15'23.645"S 77°20'19.362"W
LI5408 DON ALBERTO



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General