




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: DON ALBERTO
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 04/04/2026 - 04/04/2026
Direccion: CENTRO POBLADO DON ALBERTO
ID site: LI5408
CRQ: CRQ000000046062

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3




SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 04/04/2026 11°15'23.44"S 77°20'19.45"W LI5408 DON ALBERTO	 04/04/2026 11°15'20.071"S 77°21'23.176"W LI5408 DON ALBERTO	 04/04/2026 11°15'23.448"S 77°20'19.308"W LI5408 DON ALBERTO
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 04/04/2026 11°15'23.502"S 77°20'19.23"W LI5408 DON ALBERTO	 04/04/2026 11°15'23.52"S 77°20'19.2"W LI5408 DON ALBERTO	 04/04/2026 11°15'23.538"S 77°20'19.278"W LI5408 DON ALBERTO
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 04/04/2026 11°15'24.796"S 77°20'24.575"W LI5408 DON ALBERTO	 04/04/2026 11°15'23.4"S 77°20'19.434"W LI5408 DON ALBERTO	N/A
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 04/04/2026 11°15'23.413"S 77°20'19.146"W LI5408 DON ALBERTO	 04/04/2026 11°15'23.436"S 77°20'19.146"W LI5408 DON ALBERTO	 04/04/2026 11°15'23.442"S 77°20'19.218"W LI5408 DON ALBERTO
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3





REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3




TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3






TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3

