



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estación: PUMAHUAIN
Nombre de Localidad: CAUJUL
Fecha: 28/03/2026 - 28/03/2026
Dirección: CENTRO POBLADO PUMAHUAIN (ASCENSION DEL SEÑOR DE PUMAHUAIN)
ID site: LI5508
CRQ: CRQ000000046471

Sticker Año mantenimiento




28/03/2026
10°45'22.455"S 76°59'6.228"W
LI5508 PUMAHUAIN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



28/03/2026
10°45'18.966"S 76°59'7.403"W
LI5508 PUMAHUAIN

DURANTE



28/03/2026
10°45'18.756"S 76°59'7.339"W
LI5508 PUMAHUAIN

DESPUES



28/03/2026
10°45'18.948"S 76°59'7.621"W
LI5508 PUMAHUAIN

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



28/03/2026
10°45'19.022"S 76°59'7.397"W
LI5508 PUMAHUAIN

DURANTE



28/03/2026
10°45'19.126"S 76°59'7.339"W
LI5508 PUMAHUAIN

DESPUES



28/03/2026
10°45'19.009"S 76°59'7.433"W
LI5508 PUMAHUAIN


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



28/03/2026
10°45'18.78"S 76°59'7.458"W
LI5508 PUMAHUAIN

DURANTE



28/03/2026
10°45'18.792"S 76°59'7.433"W
LI5508 PUMAHUAIN

DESPUES




28/03/2026
10°45'18.768"S 76°59'7.47"W
LI5508 PUMAHUAIN

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA




REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)




LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO



REVISIÓN DE LA SIRENA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 28/03/2026 10°45'19.01"S 76°59'7.443"W LI5508 PUMAHUAIN	 28/03/2026 10°45'18.99"S 76°59'7.787"W LI5508 PUMAHUAIN	 28/03/2026 10°45'18.676"S 76°59'7.802"W LI5508 PUMAHUAIN
REVISIÓN DEL EXTINTOR		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 28/03/2026 10°45'18.664"S 76°59'7.554"W LI5508 PUMAHUAIN	 28/03/2026 10°45'18.906"S 76°59'7.764"W LI5508 PUMAHUAIN	 28/03/2026 10°45'18.228"S 76°59'7.535"W LI5508 PUMAHUAIN
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 28/03/2026 10°45'18.695"S 76°59'7.529"W LI5508 PUMAHUAIN	 28/03/2026 10°45'18.928"S 76°59'7.954"W LI5508 PUMAHUAIN	 28/03/2026 10°45'18.111"S 76°59'7.535"W LI5508 PUMAHUAIN

CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC