



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: DON_ALBERTO
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 04/04/2026 - 04/04/2026
Dirección: CENTRO POBLADO DON ALBERTO
ID site: LI5408
CRQ: CRQ000000046062

Sticker Año mantenimiento




04/04/2026
11°15'25.95"S 77°20'22.26"W
LI5408 DON ALBERTO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



04/04/2026
11°15'23.838"S 77°20'19.332"W
LI5408 DON ALBERTO

DURANTE



04/04/2026
11°15'23.472"S 77°20'19.284"W
LI5408 DON ALBERTO

DESPUES



04/04/2026
11°15'23.274"S 77°20'19.368"W
LI5408 DON ALBERTO

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



04/04/2026
11°15'23.412"S 77°20'19.352"W
LI5408 DON ALBERTO

DURANTE



04/04/2026
11°15'23.464"S 77°20'19.412"W
LI5408 DON ALBERTO

DESPUES



04/04/2026
11°15'23.382"S 77°20'19.342"W
LI5408 DON ALBERTO

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



04/04/2026
11°15'23.442"S 77°20'19.452"W
LI5408 DON ALBERTO

DURANTE



04/04/2026
11°15'23.422"S 77°20'19.452"W
LI5408 DON ALBERTO

DESPUES



04/04/2026
11°15'23.412"S 77°20'19.352"W
LI5408 DON ALBERTO



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales