




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: CALETA VIDAL
Nombre de Localidad: SUPE
Fecha: 16/04/2026 - 16/04/2026
Dirección: CP CALETA VIDAL
ID site: LI3524
CRQ: CRQ000000053564

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1





FOTO 2




FOTO 3




SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
16/04/2026 10°51'7.694"S 77°42'10.17"W L13524 CALETA VIDAL	16/04/2026 10°51'7.566"S 77°42'10.152"W L13524 CALETA VIDAL	16/04/2026 10°51'7.482"S 77°42'10.122"W L13524 CALETA VIDAL
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
16/04/2026 10°51'7.962"S 77°42'9.954"W L13524 CALETA VIDAL	16/04/2026 10°51'8.088"S 77°42'9.864"W L13524 CALETA VIDAL	16/04/2026 10°51'7.932"S 77°42'9.996"W L13524 CALETA VIDAL
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
16/04/2026 10°51'8.025"S 77°42'10.052"W L13524 CALETA VIDAL	16/04/2026 10°51'7.954"S 77°42'9.992"W L13524 CALETA VIDAL	16/04/2026 10°51'7.854"S 77°42'10.122"W L13524 CALETA VIDAL
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
16/04/2026 10°51'7.914"S 77°42'9.918"W L13524 CALETA VIDAL	16/04/2026 10°51'7.968"S 77°42'9.864"W L13524 CALETA VIDAL	16/04/2026 10°51'7.854"S 77°42'9.996"W L13524 CALETA VIDAL
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
16/04/2026 10°51'7.773"S 77°42'10.194"W L13524 CALETA VIDAL	16/04/2026 10°51'7.8"S 77°42'9.966"W L13524 CALETA VIDAL	16/04/2026 10°51'7.773"S 77°42'10.552"W L13524 CALETA VIDAL


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs




REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

