




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estacion: HUANGASCAR
Nombre de Localidad: HUANGASCAR
Fecha: 16/04/2026 - 16/04/2026
Direccion: LIMA
ID site: LI5629
CRQ: CRQ000000053491

Sticker Año mantenimiento




16/04/2026
12°54'2.802"S 75°49'52.206"W
LI5629 HUANGASCAR

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



16/04/2026
12°53'56.589"S 75°49'53.701"W
LI5629 HUANGASCAR

DURANTE



16/04/2026
12°53'56.59"S 75°49'53.701"W
LI5629 HUANGASCAR


DESPUES



16/04/2026
12°54'2.7"S 75°49'52.2"W
LI5629 HUANGASCAR

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



16/04/2026
12°54'2.844"S 75°49'52.314"W
LI5629 HUANGASCAR

DURANTE



16/04/2026
12°54'2.79"S 75°49'52.338"W
LI5629 HUANGASCAR

DESPUES



16/04/2026
12°54'2.874"S 75°49'52.242"W
LI5629 HUANGASCAR

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



16/04/2026
12°54'2.784"S 75°49'52.272"W
LI5629 HUANGASCAR

DURANTE



16/04/2026
12°54'2.73"S 75°49'52.342"W
LI5629 HUANGASCAR

DESPUES



16/04/2026
12°54'2.886"S 75°49'52.152"W
LI5629 HUANGASCAR



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales