



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: SANTA MARIA ALTA
Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL
Fecha: 16/04/2026 - 16/04/2026
Direccion: CENTRO POBLADO SANTA MARIA ALTA
ID site: LI4812
CRQ: CRQ000000052921

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
16/04/2026 13°53'46.18"S 76°19'37.918"W LI4812 SANTA MARIA ALTA	16/04/2026 13°53'47.01"S 76°19'37.771"W LI4812 SANTA MARIA ALTA	16/04/2026 13°53'47.44"S 76°19'37.749"W LI4812 SANTA MARIA ALTA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
16/04/2026 13°53'47.01"S 76°19'37.913"W LI4812 SANTA MARIA ALTA	16/04/2026 13°53'46.63"S 76°19'37.9"W LI4812 SANTA MARIA ALTA	16/04/2026 13°53'46.24"S 76°19'37.898"W LI4812 SANTA MARIA ALTA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
16/04/2026 13°53'46.69"S 76°19'37.597"W LI4812 SANTA MARIA ALTA	16/04/2026 13°53'46.45"S 76°19'37.959"W LI4812 SANTA MARIA ALTA	16/04/2026 13°53'46.78"S 76°19'37.539"W LI4812 SANTA MARIA ALTA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
16/04/2026 13°53'46.18"S 76°19'37.771"W LI4812 SANTA MARIA ALTA	16/04/2026 13°53'46.30"S 76°19'37.656"W LI4812 SANTA MARIA ALTA	16/04/2026 13°53'46.581"S 76°19'37.742"W LI4812 SANTA MARIA ALTA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
16/04/2026 13°53'46.12"S 76°19'38.077"W LI4812 SANTA MARIA ALTA	16/04/2026 13°53'46.925"S 76°19'37.959"W LI4812 SANTA MARIA ALTA	16/04/2026 13°53'46.904"S 76°19'37.959"W LI4812 SANTA MARIA ALTA

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3

