



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: SANTIAGO_DE_ANCHUCAYA
Nombre de Localidad: SANTIAGO DE ANCHUCAYA
Fecha: 20/04/2026 - 20/04/2026
Direccion: PREDIO RURAL CHAINGA - SECTOR PAMPA INGA - CP SANTIAGO DE ANCHUCAYA
ID site: LI5240
CRQ: CRQ000000055227

Sticker Año mantenimiento



20/04/2026
12°5'42.348"S 76°14'0.972"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



20/04/2026
12°5'42.282"S 76°14'0.93"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

DURANTE



20/04/2026
12°5'42.186"S 76°14'0.93"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

DESPUES



20/04/2026
12°5'42.248"S 76°14'0.972"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



20/04/2026
12°5'42.27"S 76°14'0.99"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

DURANTE



20/04/2026
12°5'42.315"S 76°14'1.008"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

DESPUES



20/04/2026
12°5'42.27"S 76°14'0.96"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



20/04/2026
12°5'42.378"S 76°14'1.068"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

DURANTE




20/04/2026
12°5'42.246"S 76°14'1.008"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

DESPUES



20/04/2026
12°5'42.456"S 76°14'1.026"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General