




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: AMIRALLA
Nombre de Localidad: VEGUETA
Fecha: 18/04/2026 - 18/04/2026
Direccion: CENTRO POBLADO AMIRALLA
ID site: LI5730
CRQ: CRQ000000055026

Sticker Año mantenimiento



18/04/2026
10°57'30.084"S 77°36'59.598"W
LI5730 AMIRALLA


Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
Vegueta 15160, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 10°57'29.96964"
Longitud
W 77°36'59.57676"
Distancia
2 yd
Fecha
18/4/2026 12:44 p.m.
Altitud
119 yd a.s.l

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



18/04/2026
10°57'29.802"S 77°36'59.445"W
LI5730 AMIRALLA

DURANTE



18/04/2026
10°57'29.862"S 77°36'59.562"W
LI5730 AMIRALLA

DESPUES



18/04/2026
10°57'29.728"S 77°36'59.445"W
LI5730 AMIRALLA

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



18/04/2026
10°57'29.802"S 77°36'59.445"W
LI5730 AMIRALLA

DURANTE



18/04/2026
10°57'29.862"S 77°36'59.562"W
LI5730 AMIRALLA

DESPUES



18/04/2026
10°57'29.76"S 77°36'59.484"W
LI5730 AMIRALLA

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



18/04/2026
10°57'29.856"S 77°36'59.46"W
LI5730 AMIRALLA

DURANTE



18/04/2026
10°57'29.781"S 77°36'59.454"W
LI5730 AMIRALLA

DESPUES



18/04/2026
10°57'29.862"S 77°36'59.454"W
LI5730 AMIRALLA



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General