



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estación: HUAYTO
Nombre de Localidad: PATIVILCA
Fecha: 21/04/2026 - 21/04/2026
Dirección: CP HUAYTO
ID site: LI3901
CRQ: CRQ000000055782

Sticker Año mantenimiento




21/04/26
10°39'13.596"S 77°39'20.664"W
LI3901 HUAYTO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



21/04/26
10°39'27.717"S 77°39'25.246"W
LI3901 HUAYTO

DURANTE



21/04/26
10°39'27.717"S 77°39'25.246"W
LI3901 HUAYTO

DESPUES



21/04/26
10°58'5.584"S 77°30'32.794"W
LI5872 GARAL


LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES




21/04/26
10°39'13.646"S 77°39'20.654"W
LI3901 HUAYTO

DURANTE



21/04/26
10°39'13.775"S 77°39'20.802"W
LI3901 HUAYTO

DESPUES



21/04/26
10°39'13.733"S 77°39'20.714"W
LI3901 HUAYTO

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



21/04/26
10°39'13.206"S 77°39'20.226"W
LI3901 HUAYTO

DURANTE




21/04/26
10°39'13.698"S 77°39'20.886"W
LI3901 HUAYTO

DESPUES



21/04/26
10°39'13.746"S 77°39'20.795"W
LI3901 HUAYTO



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales