



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: UPACA FITEL
Nombre de Localidad: PATIVILCA
Fecha: 22/04/2026 - 22/04/2026
Direccion: CP UPACA
ID site: LI3918
CRQ: CRQ000000055816

Sticker Año mantenimiento




22/04/2026
10°40'14.034"S 77°43'58.488"W
LI3918 UPACA PATIVILCA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



22/04/2026
10°40'14.13"S 77°43'58.512"W
LI3918 UPACA PATIVILCA

DURANTE



22/04/2026
10°40'14.088"S 77°43'58.302"W
LI3918 UPACA PATIVILCA

DESPUES



22/04/2026
10°40'14.082"S 77°43'58.542"W
LI3918 UPACA PATIVILCA

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



22/04/2026
10°40'14.178"S 77°43'58.512"W
LI3918 UPACA PATIVILCA

DURANTE



22/04/2026
10°40'14.125"S 77°43'58.564"W
LI3918 UPACA PATIVILCA

DESPUES



22/04/2026
10°40'14.136"S 77°43'58.506"W
LI3918 UPACA PATIVILCA

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



22/04/2026
10°40'13.986"S 77°43'58.564"W
LI3918 UPACA PATIVILCA

DURANTE



22/04/2026
10°40'14.125"S 77°43'58.564"W
LI3918 UPACA PATIVILCA

DESPUES



22/04/2026
10°40'13.986"S 77°43'58.564"W
LI3918 UPACA PATIVILCA



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales