




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: COLLO
Nombre de Localidad: ARAHUAY
Fecha: 25/04/2026 - 25/04/2026
Dirección: CENTRO POBLADO COLLO
ID site: LI4222
CRQ: CRQ000000057761

Sticker Año mantenimiento




25/04/2026
11°37'50.34"S 76°41'43.47"W
LI4222 COLLO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



25/04/2026
11°37'50.178"S 76°41'43.458"W
LI4222 COLLO

DURANTE



25/04/2026
11°37'50.184"S 76°41'43.500"W
LI4222 COLLO

DESPUES



25/04/2026
11°37'50.334"S 76°41'43.505"W
LI4222 COLLO

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



25/04/2026
11°37'50.25"S 76°41'43.524"W
LI4222 COLLO

DURANTE



25/04/2026
11°37'50.232"S 76°41'43.510"W
LI4222 COLLO

DESPUES



25/04/2026
11°37'50.388"S 76°41'43.338"W
LI4222 COLLO

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




25/04/2026
11°37'50.4"S 76°41'43.488"W
LI4222 COLLO

DURANTE



25/04/2026
11°37'50.34"S 76°41'43.510"W
LI4222 COLLO

DESPUES



25/04/2026
11°37'50.37"S 76°41'43.338"W
LI4222 COLLO



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales