



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior


Nombre de la Estación: RAJANYA
Nombre de Localidad: GORGOR
Fecha: 26/04/2026 - 26/04/2026
Dirección: Centro Poblado RAJANYA
ID site: 1503030006
CRQ: CRQ000000000001

Sticker Año mantenimiento



26/04/2026
10°36'11.052"S 77°5'52.171"W
LI5659 RAJANYA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES




26/04/2026
10°36'10.449"S 77°5'52.083"W
LI5659 RAJANYA

DURANTE



26/04/2026
10°36'10.984"S 77°5'52.014"W
LI5659 RAJANYA

DESPUES



26/04/2026
10°36'10.981"S 77°5'52.034"W
LI5659 RAJANYA

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



26/04/2026
10°36'11.127"S 77°5'52.122"W
LI5659 RAJANYA

DURANTE



26/04/2026
10°36'11.141"S 77°5'51.848"W
LI5659 RAJANYA

DESPUES



26/04/2026
10°36'11.060"S 77°5'52.202"W
LI5659 RAJANYA


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



26/04/2026
10°36'10.991"S 77°5'52.030"W
LI5659 RAJANYA

DURANTE



26/04/2026
10°36'10.611"S 77°5'51.531"W
LI5659 RAJANYA

DESPUES




26/04/2026
10°36'11.06"S 77°5'51.976"W
LI5659 RAJANYA

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA




REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC