



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: COPA
Nombre de Localidad: COPA
Fecha: 27/04/2026 - 27/04/2026
Direccion: CL S/N CP COPA
ID site: LI4142
CRQ: CRQ0000000000011

Sticker Año mantenimiento



27/04/2026
10°23'31.983"S 77°4'44.959"W
LI4142 COPA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección: Gobierno Regional de Lima, Perú
Fecha: 27/4/2026 12:27 p. m.
Latitud: S 10°23'32.46504"
Longitud: W 77°4'45.06672"
Altitud: 11004 ft a.s.l.
Distancia: 27 ft

INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



27/04/2026
10°23'32.022"S 77°4'44.979"W
LI4142 COPA

DURANTE



27/04/2026
10°23'32.030"S 77°4'44.972"W
LI4142 COPA

DESPUES



27/04/2026
10°23'32.036"S 77°4'44.943"W
LI4142 COPA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



27/04/2026
10°23'32.046"S 77°4'44.929"W
LI4142 COPA

DURANTE



27/04/2026
10°23'32.079"S 77°4'44.974"W
LI4142 COPA

DESPUES



27/04/2026
10°23'32.091"S 77°4'44.943"W
LI4142 COPA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



27/04/2026
10°23'32.033"S 77°4'44.869"W
LI4142 COPA

DURANTE



27/04/2026
10°23'32.025"S 77°4'44.974"W
LI4142 COPA

DESPUES



27/04/2026
10°23'31.985"S 77°4'44.932"W
LI4142 COPA



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos