




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: CATAHUASI
Nombre de Localidad: CATAHUASI
Fecha: 27/04/2026 - 27/04/2026
Direccion: CATAHUASI YAUYOS LIMA
ID site: LI1540
CRQ: CRQ000000000000


Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
sebastian lorente s/n, Catahuasi 15760, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 12°47'55.59612"
Longitud
W 75°53'24.56412"
Distancia
7 yd
Fecha
27/4/2026 1:56 p.m.
Altitud
1312 yd a.s.l



27/04/2026
12°47'55.594"S 75°53'24.47"W
LI1540 CATAHUASI

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES

DURANTE

DESPUES



27/04/2026
12°47'55.582"S 75°53'24.494"W
LI1540 CATAHUASI



27/04/2026
12°47'55.614"S 75°53'24.417"W
LI1540 CATAHUASI



27/04/2026
12°47'55.596"S 75°53'24.564"W
LI1540 CATAHUASI

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES

DURANTE

DESPUES



27/04/2026
12°47'55.528"S 75°53'24.473"W
LI1540 CATAHUASI



27/04/2026
12°47'55.634"S 75°53'24.433"W
LI1540 CATAHUASI



27/04/2026
12°47'55.633"S 75°53'24.384"W
LI1540 CATAHUASI

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES

DURANTE

DESPUES



27/04/2026
12°47'55.646"S 75°53'24.569"W
LI1540 CATAHUASI



27/04/2026
12°47'55.635"S 75°53'24.347"W
LI1540 CATAHUASI



27/04/2026
12°47'55.525"S 75°53'24.404"W
LI1540 CATAHUASI



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General