




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: COPA
Nombre de Localidad: COPA
Fecha: 27/04/2026 - 27/04/2026
Direccion: CL S/N CP COPA
ID site: LI4142
CRQ: CRQ000000000001

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 27/04/2026 10°23'32.135"S 77°44'39.5"W LI4142 COPA	 27/04/2026 10°23'32.142"S 77°44'39.8"W LI4142 COPA	 27/04/2026 10°23'32.154"S 77°44'39.6"W LI4142 COPA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 27/04/2026 10°23'31.962"S 77°44'44.976"W LI4142 COPA	 27/04/2026 10°23'31.961"S 77°44'44.976"W LI4142 COPA	 27/04/2026 10°23'31.967"S 77°44'45.016"W LI4142 COPA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 27/04/2026 10°23'31.967"S 77°44'45.003"W LI4142 COPA	 27/04/2026 10°23'31.974"S 77°44'45.037"W LI4142 COPA	 27/04/2026 10°23'31.958"S 77°44'45.083"W LI4142 COPA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 27/04/2026 10°23'32"S 77°44'35"W LI4142 COPA	 27/04/2026 10°23'32.018"S 77°44'35.92"W LI4142 COPA	 27/04/2026 10°23'32.014"S 77°44'35.949"W LI4142 COPA

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

