




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: AYAUCA FITEL
Nombre de Localidad: ALLAUCA
Fecha: 28/04/2026 - 28/04/2026
Direccion: AYAUCA
ID site: LI5590
CRQ: CRQ000000059939

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3




SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 28/04/2026 12°35'32.208"S 76°2'15.474"W LI5590 AYAUCA	 28/04/2026 12°35'32.282"S 76°2'15.174"W LI5590 AYAUCA	 28/04/2026 12°35'32.256"S 76°2'15.492"W LI5590 AYAUCA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 28/04/2026 12°35'32.262"S 76°2'15.426"W LI5590 AYAUCA	 28/04/2026 12°35'32.244"S 76°2'15.42"W LI5590 AYAUCA	 28/04/2026 12°35'32.25"S 76°2'15.426"W LI5590 AYAUCA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 28/04/2026 12°35'32.256"S 76°2'15.426"W LI5590 AYAUCA	 28/04/2026 12°35'32.382"S 76°2'15.426"W LI5590 AYAUCA	 28/04/2026 12°35'32.658"S 76°2'15.426"W LI5590 AYAUCA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 28/04/2026 12°35'31.838"S 76°2'15.573"W LI5590 AYAUCA	 28/04/2026 12°35'31.988"S 76°2'15.573"W LI5590 AYAUCA	 28/04/2026 12°35'31.942"S 76°2'15.588"W LI5590 AYAUCA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 28/04/2026 12°35'32.507"S 76°2'15.482"W LI5590 AYAUCA	 28/04/2026 12°35'32.444"S 76°2'15.517"W LI5590 AYAUCA	 28/04/2026 12°35'32.425"S 76°2'15.512"W LI5590 AYAUCA


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's




REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3

