



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: RAPAZ
Nombre de Localidad: OYON
Fecha: 28/04/2026 - 28/04/2026
Direccion: CENTRO POBLADO RAPAZ
ID site: LI5470
CRQ: CRQ000000059869

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



28/04/2026
10°52'20.436"S 76°42'22.716"W
LI5470 RAPAZ



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES

DURANTE

DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES

DURANTE

DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES

DURANTE

DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 28/04/2026 10°52'20.394"S 76°42'22.553"W 115470 RAPA2	 28/04/2026 10°52'20.292"S 76°42'22.878"W 115470 RAPA2	 28/04/2026 10°52'20.454"S 76°42'22.626"W 115470 RAPA2

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 28/04/2026 10°52'20.562"S 76°42'23.704"W 115470 RAPA2	 28/04/2026 10°52'20.292"S 76°42'22.868"W 115470 RAPA2	 28/04/2026 10°52'20.34"S 76°42'22.704"W 115470 RAPA2

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 28/04/2026 10°52'20.394"S 76°42'22.553"W 115470 RAPA2	 28/04/2026 10°52'20.292"S 76°42'22.878"W 115470 RAPA2	 28/04/2026 10°52'20.454"S 76°42'22.608"W 115470 RAPA2

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general