



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: CANDELARIA
Nombre de Localidad: CHANCAY
Fecha: 16/04/2026 - 17/04/2026
Dirección: CENTRO POBLADO CANDELARIA
ID site: LI5120
CRQ: CRQ000000055820

Sticker Año mantenimiento




16/04/2026
11°29'57.558"S 77°17'54.18"W
LI5120 CANDELARIA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



16/04/2026
11°29'57.624"S 77°17'54.012"W
LI5120 CANDELARIA

DURANTE



16/04/2026
11°29'57.624"S 77°17'54.012"W
LI5120 CANDELARIA

DESPUES



16/04/2026
11°29'57.384"S 77°17'53.944"W
LI5120 CANDELARIA


LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES




16/04/2026
11°29'57.618"S 77°17'53.982"W
LI5120 CANDELARIA

DURANTE



16/04/2026
11°29'57.624"S 77°17'54.066"W
LI5120 CANDELARIA

DESPUES



16/04/2026
11°29'57.678"S 77°17'53.994"W
LI5120 CANDELARIA

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




16/04/2026
11°29'57.618"S 77°17'53.982"W
LI5120 CANDELARIA

DURANTE




16/04/2026
11°29'57.618"S 77°17'53.982"W
LI5120 CANDELARIA

DESPUES



16/04/2026
11°29'57.618"S 77°17'53.994"W
LI5120 CANDELARIA



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales