




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: LOS LAURELES SUR
Nombre de Localidad: CHANCAY
Fecha: 18/04/2026 - 18/04/2026
Direccion: CP LOS LAURELES SUR
ID site: LI5113
CRQ: CRQ000000055820

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/04/2026 11°32'14.267"S 77°16'44.242"W L15113 LOS LAURELES SUR	 18/04/2026 11°32'14.538"S 77°16'44.778"W L15113 LOS LAURELES SUR	 18/04/2026 11°32'14.544"S 77°16'44.844"W L15113 LOS LAURELES SUR
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/04/2026 11°32'14.362"S 77°16'44.916"W L15113 LOS LAURELES SUR	 18/04/2026 11°32'14.472"S 77°16'44.964"W L15113 LOS LAURELES SUR	 18/04/2026 11°32'14.466"S 77°16'44.868"W L15113 LOS LAURELES SUR
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/04/2026 11°32'14.466"S 77°16'44.916"W L15113 LOS LAURELES SUR	 18/04/2026 11°32'14.388"S 77°16'45.092"W L15113 LOS LAURELES SUR	 18/04/2026 11°32'14.654"S 77°16'44.798"W L15113 LOS LAURELES SUR
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/04/2026 11°32'14.448"S 77°16'45.066"W L15113 LOS LAURELES SUR	 18/04/2026 11°32'14.544"S 77°16'45.096"W L15113 LOS LAURELES SUR	 18/04/2026 11°32'14.568"S 77°16'44.592"W L15113 LOS LAURELES SUR
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/04/2026 11°32'14.568"S 77°16'44.988"W L15113 LOS LAURELES SUR	 18/04/2026 11°32'14.608"S 77°16'44.88"W L15113 LOS LAURELES SUR	 18/04/2026 11°32'14.662"S 77°16'44.916"W L15113 LOS LAURELES SUR

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

