




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: SANTA_CRUZ_DE_ANDAMARCA_FITEL
Nombre de Localidad: SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
Fecha: 29/04/2026 - 29/04/2026
Dirección: CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
ID site: LI5152
CRQ: CRQ000000060698

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
29/04/2026 11°11'50.19"S 76°38'8.17"W LI5152 SANTA CRUZ DE ANDAMARCA	29/04/2026 11°11'50.233"S 76°38'8.162"W LI5152 SANTA CRUZ DE ANDAMARCA	29/04/2026 11°11'50.201"S 76°38'8.179"W LI5152 SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
29/04/2026 11°5'24.097"S 77°35'1.169"W LI5152 SANTA CRUZ DE ANDAMARCA	29/04/2026 11°11'50.124"S 76°38'8.107"W LI5152 SANTA CRUZ DE ANDAMARCA	29/04/2026 11°11'50.133"S 76°38'8.077"W LI5152 SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
29/04/2026 11°11'50.148"S 76°38'8.142"W LI5152 SANTA CRUZ DE ANDAMARCA	29/04/2026 11°11'50.142"S 76°38'8.082"W LI5152 SANTA CRUZ DE ANDAMARCA	29/04/2026 11°11'50.088"S 76°38'8.123"W LI5152 SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
29/04/2026 11°11'50.002"S 76°38'8.294"W LI5152 SANTA CRUZ DE ANDAMARCA	29/04/2026 11°11'50.05"S 76°38'8.204"W LI5152 SANTA CRUZ DE ANDAMARCA	29/04/2026 11°11'50.084"S 76°38'8.158"W LI5152 SANTA CRUZ DE ANDAMARCA




GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 29/04/2026 11°11'50.118"S 76°38'8.094"W LI5152 SANTA CRUZ DE ANDAMARCA	 29/04/2026 11°11'50.178"S 76°38'8.16"W LI5152 SANTA CRUZ DE ANDAMARCA	 29/04/2026 11°11'50.12"S 76°38'8.115"W LI5152 SANTA CRUZ DE ANDAMARCA

ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 29/04/2026 11°11'50.158"S 76°38'8.17"W LI5152 SANTA CRUZ DE ANDAMARCA	 29/04/2026 11°11'50.158"S 76°38'8.173"W LI5152 SANTA CRUZ DE ANDAMARCA	 29/04/2026 11°11'50.164"S 76°38'8.102"W LI5152 SANTA CRUZ DE ANDAMARCA

TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 29/04/2026 11°11'50.127"S 76°38'8.155"W LI5152 SANTA CRUZ DE ANDAMARCA	 29/04/2026 11°11'50.11"S 76°38'8.132"W LI5152 SANTA CRUZ DE ANDAMARCA	 29/04/2026 11°11'50.106"S 76°38'8.126"W LI5152 SANTA CRUZ DE ANDAMARCA

TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 29/04/2026 11°11'50.055"S 76°38'8.073"W LI5152 SANTA CRUZ DE ANDAMARCA	 29/04/2026 11°11'50.055"S 76°38'8.073"W LI5152 SANTA CRUZ DE ANDAMARCA	 29/04/2026 11°11'50.055"S 76°38'8.073"W LI5152 SANTA CRUZ DE ANDAMARCA

BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

