




## REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: ZUNIGA  
Nombre de Localidad: ZUÑIGA  
Fecha: 04/05/2026 - 04/05/2026  
Direccion: CP ZUÑIGA  
ID site: LI4838  
CRQ: CRQ000000062682

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



#### PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS

#### CRITICIDAD

#### BAJA

##### FOTO 1

##### FOTO 2

##### FOTO 3

N/A

N/A

N/A

#### PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA

#### CRITICIDAD

#### BAJA

##### FOTO 1

##### FOTO 2

##### FOTO 3

N/A

N/A

N/A

#### CORCERTINA OXIDADA

#### CRITICIDAD

#### BAJA

##### FOTO 1

##### FOTO 2

##### FOTO 3

N/A

N/A

N/A

|                                    |                                  |                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|
| CONCRETO DESPRENDIDO               |                                  | CRITICIDAD       | BAJA                             |
| FOTO 1                             | FOTO 2                           |                  | FOTO 3                           |
| N/A                                |                                  | N/A              |                                  |
| BASES DE TORRES CON FISURAS        |                                  | CRITICIDAD       | BAJA                             |
| FOTO 1                             | FOTO 2                           |                  | FOTO 3                           |
| N/A                                |                                  | N/A              |                                  |
| TORRE OXIDADA                      |                                  | CRITICIDAD       | BAJA                             |
| FOTO 1                             | FOTO 2                           |                  | FOTO 3                           |
| N/A                                |                                  | N/A              |                                  |
| OTRAS OBSERVACIONES                |                                  |                  |                                  |
| SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA | SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION |                  | RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD |
| N/A                                |                                  | N/A              |                                  |
| TORRES                             | SPAT / OBRAS CIVILES             | CLIMATIZACION AA |                                  |
| N/A                                |                                  | N/A              |                                  |