



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: HUARICANGA
Nombre de Localidad: PARAMONGA
Fecha: 04/05/2026 - 04/05/2026
Dirección: CP HUARICANGA
ID site: LI3853
CRQ: CRQ000000062616

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3




SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
04/05/2026 10°29'18.255"S 77°44'54.461"W L13853 HUARICANGA	04/05/2026 10°29'10.374"S 77°45'5.472"W L13853 HUARICANGA	04/05/2026 10°29'10.56"S 77°45'8.048"W L13853 HUARICANGA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
04/05/2026 10°29'10.024"S 77°45'5.838"W L13853 HUARICANGA	04/05/2026 10°29'9.824"S 77°45'5.88"W L13853 HUARICANGA	04/05/2026 10°29'9.942"S 77°45'5.904"W L13853 HUARICANGA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
04/05/2026 10°29'0.828"S 77°45'5.71"W L13853 HUARICANGA	04/05/2026 10°29'9.948"S 77°45'5.643"W L13853 HUARICANGA	04/05/2026 10°29'10.002"S 77°45'5.21"W L13853 HUARICANGA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		N/A
04/05/2026 10°29'9.99"S 77°45'5.763"W L13853 HUARICANGA	04/05/2026 10°29'10.032"S 77°45'5.718"W L13853 HUARICANGA	
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
04/05/2026 10°29'8.285"S 77°45'5.713"W L13853 HUARICANGA	04/05/2026 10°29'9.226"S 77°45'5.51"W L13853 HUARICANGA	04/05/2026 10°29'7.956"S 77°45'5.982"W L13853 HUARICANGA


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

