



REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: AZANGARO_YAUYOS
Nombre de Localidad: AZANGARO
Fecha: 04/05/2026 - 04/05/2026
Dirección: CL EL COMERCIO S/N
ID site: LI1548
CRQ: CRQ000000062733

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
N/A		N/A	

PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA		CRITICIDAD	ALTA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
			

CORCETINA OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
			

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A	N/A		N/A
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A	N/A		N/A
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A	N/A		N/A
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION		RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD
N/A	N/A		N/A
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES		CLIMATIZACION AA
N/A			N/A